



AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Setting VDE-AVC

Responsabile dott. Andrea Monteverdi

Indirizzo Via Mattei 2 - 56025 Pontedera (PI)

Tel.

fax

e-mail e-mail: isll-vd@usl5.toscana.it

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA

(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462)

VERBALE DI VERIFICA n° 2031-2017

Matricola 2016/500326-LU

Data 31/07/2017

- ☒ periodica
- ☐ Straordinaria, per:
- ☐ verifica periodica con esito negativo
 - ☐ modifiche sostanziali all'impianto
 - ☐ richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto MAURIZIO ROBERTO BELLUOMINI, funzionario dell'AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST, ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito in VIA PER SALANETTI SNC LOCALITA' LUNATA CAPANNORI 55012 (LU) CAPANNORI, della ditta ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA ASCIT S.P.A., VIA SAN CRISTOFORO, 82 - 55013 LAMMARI CAPANNORI (LU) esercente l'attività di non definito di cui alla :

- ☒ Scheda di denuncia
- ☐

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A) conduttori di terra e di protezione:

IN RAME TRECCE NUDE E CORDE ISOLATE FINO A 70 MMQ CONDUTTORI DI PROTEZIONE SIMILI AI CONDUTTORI DI FASE INCORPORATI NEI CAVI DI ALIMENTAZIONE

B) connessioni:

CAPICORDA BULLONI MORSETTATURE

C) Dispersori:

5 PROFILATI A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO ISPEZIONABILI E SEZIONABILI SITI IN POZZETTI SEGNALATI

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 11.1 - Guida CEI 64-14):

- ☐ volt-amperometrico ☐ confronto con dispersore avente resistenza trascurabile
- ☒ della resistenza dell'anello di guasto ☐ altro

è risultato :

UNICO 3 Ohm

Altro:

Note:

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

IMPIANTO ELETTRICO PROTETTO A VALLE DELLE UNITA' DI MISURA DA UN INTERRUTTORE AUTOMATICO DI TIPO DIFFERENZIALE SELETTIVO CON $I_{dn} = 0.3$ A. COORDINATO CON ALTRI INTERRUTTORI

DIFFERENZIALI Istantanei con $I_{dn}=0.03$ A.

Le prove di continuità e di funzionamento degli interruttori differenziali hanno dato esito favorevole

Esito finale verifica: ☐ NEGATIVO ☒ POSITIVO

Eventuali osservazioni e/o note:

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Costruttore	Modello	Numero di Serie
HTITALIA PLUSTEST HT 2043	PLUSTEST	98053289

Per presa visione

Il Rappresentante della Ditta

ASCIT
Servizi Ambientali SpA
Socio unico - Soc. sogg. a dir. e contr. di Retrambiente SpA
Via S. Cristoforo, 82 - 55013 Lammari (LU)
Tel. 0583 436311
Partita IVA 01052230461

Il Funzionario
dell'Azienda USL5

Maurizio Roberto Belluomini

AZIENDA U.S.L. 5 di FISA - Zona della VALDENIA
Dott. Ing. M. BELLUOMINI
U.F. Prevenzione e controllo dell'inquinamento
Via Fleming, 2 - PONTEDERA
Tel. 0587 273677 - Fax 0587 273679