

# Rapporto di Analisi del Near Miss

## Dettagli dell'Evento

<b>Tipo di Evento:</b>	Near Miss
<b>Luogo:</b>	Franco Valori Pontedera
<b>Data:</b>	2025-07-01
<b>Descrizione:</b>	L'operatore riferisce che, durante la discesa dal mezzo ,scarrabile, nell'afferrare la maniglia con la mano sinistra, è scivolato. E' rimasto comunque in piedi senza sbattere , ma, ha accusato un dolore alla schiena nel tratto lombare
<b>Conseguenze Potenziali:</b>	ha terminato il servizio , solo successiva ha iniziato ad avere dolori alla schiena

## Analisi dei Fattori di Rischio

<b>Categoria</b>	AO
<b>Descrizione</b>	L'operatore ha riferito di essere scivolato durante la discesa da un mezzo scarrabile. Nel tentativo di afferrare la maniglia con la mano sinistra, ha perso l'equilibrio, ma è riuscito a mantenersi in piedi senza cadere. Nonostante ciò, ha avvertito un dolore localizzato nella zona lombare della schiena. L'incidente non ha provocato una caduta o un impatto diretto, ma il dolore alla schiena potrebbe essere indicativo di uno sforzo o di un movimento non corretto durante l'operazione.
<b>Problema di Sicurezza</b>	La superficie della pedana di discesa potrebbe essere stata scivolosa, L'operatore potrebbe non aver eseguito i movimenti corretti per la discesa oppure potrebbe essere stato distratto La routine della discesa potrebbe aver abbassato la guardia nell'effettuare il movimento di discesa

## Misure Immediate Adottate

Informare tutti gli operatori dell'incidente affinché possano adottare comportamenti più sicuri durante la discesa dai mezzi.

Verificare che gli scalini non siano usurati e quindi le parti antiscivolo non siano più adeguate

## Azioni di Miglioramento

<b>Descrizione</b>	Verificare e, se necessario, modificare la superficie del mezzo per evitare condizioni scivolose. L'installazione di pavimentazioni antiscivolo o l'uso di tappetini speciali su gradini e maniglie può ridurre significativamente il rischio di scivolamenti. inserire un eventuale controllo se non già previsto nella check list di manutenzione el mezzo affinché siano verificate le condizioni degli scalini della cabina del mezzo.
<b>Tempi di Attuazione</b>	10 giorni
<b>Responsabili</b>	Tomei Giacomo , Alessandra Landucci

## Firme

**Operatore**

**RSPP**

---