

GRUPPO LUPI Srl

Viale Africa 24 - 56025 Pontedera (PI)
Tel. 0587 483371
www.gruppolupi.com - info@gruppolupi.it
Cod. Fiscale e P.IVA 00384340501
Cap. Soc. 40.123,00 € - R.E.A. PI n. 70075
Reg. Impr PI n. 00384340501

RAPPORTO DI MANUTENZIONE

Rev. 02

CLIENTE

ASCIT

46157

INDIRIZZO

Socciglia

NUMERO INT.

▶ HA REGISTRO ANTINCENDIO SI ☐ NO ☐

▶ AGGIORNATO REGISTRO ☐ SI ☐ NO

▶ INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE PARTI DI RICAMBIO UTILIZZATE

Q.TA

PREZZO

1. ESTINGUENTE POLU ABC 40% KG 48

2. COLLAUDO CON ESITO POSITIVO

3. REVISIONE P30: P50: P100: C27: C18:

P1: P2: P6: P9: P12: I6: C2: C5:

8

4. CONTROLLO ANNUALE ESTINTORE ESITO POSITIVO

P30: P50: P100: C27: C18:

P1: P2: P6: P9: P12: I6: C2: C5:

5. CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORE ESITO POSITIVO

P30: P50: P100: C27: C18:

P1: P2: P6: P9: P12: I6: C2: C5:

6. CONTROLLO IDRANTI ☐ SEMESTRALE ☐ ANNUALE

POMPE FERME SI ☐ NO ☐ COMUNICATO A

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. RITIRATI NR. ESTINTORI PER LAVORAZIONE E

CONSEGNATI NR. NS. ESTINTORI IN SOSTITUZIONE

DATA

SEGUE FATTURA

NOTA CONSEGNA

DTG

NOTE

DATA

FIRMA PER CONTROLLO E COLLAUDO

ASCIT Servizi Ambientali SpA - CdR Socciglia

Socio Unico - Soc. Sogg. a dir. e contr. di RetiAmbiente SpA

Zona Ind. Socciglia, snc - 55023 Borgo a Mozzano (LU)

C.F. e P.I.T. 01052200461 - Abc gest. Amb. 00881

28.04.2025