

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici)

Pagina (1) 1

di 1

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catasto 85868

Impianto: di Potenza termica nominale totale max 100.60 (kW) Comune CAPANNORI - LAMMARI (LU)

Indirizzo VIA SAN CRISTOFORO 82

Responsabile dell'impianto⁽²⁾: ASCIT

Ragione Sociale: SERAFINI E TOCCHINI SRL

C.F. 01052230461

Indirizzo⁽³⁾:

Via di Tempagnano, 180/C - 55100 Lucca

P.IVA

Tel. 0583 655427 - Fax 0583 651898

Prov.

Titolo di responsabilità: Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile

email: info@serafinietocchini.it

Impresa manutentrice: SERAFINI E TOCCHINI SRL

P.IVA 01630880464

Indirizzo VIA DI TEMPAGNANO 180/C

Comune LUCCA

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Si No

Dichiarazione di Conformità presente

Libretti uso/manutenzione generatore presenti

Si No

Libretto impianto presente

Libretto compilato in tutte le sue parti

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua: 12.00 fr Trattamento in riscaldamento: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condiz.chimico
Trattamento in ACS: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condiz.chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Si No Nc

Per installazione interna: in locale idoneo

Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo)

Per installazione esterna: generatori idonei

Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante

Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni

Assenza di perdite di combustibile liquido (5)

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore (6)

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT..... Data installazione 01/01/2004

Fabbricante SIME

Gruppo termico singolo Gruppo termico modulare

Modello 2RG FREE STANDING

Tubo / nastro radiante Generatore d'aria calda

Matricola 3643301333

Pot.term. nominale max al focolare 113.50(kW) Pot.term. nominale utile 100.60(kW)

Si No Nc

Climatizzazione invernale Produzione ACS (7)

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente

Combustibile: GPL Gas naturale

Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati

Gasolio Altro

Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero

Modalità di evacuazione fumi: Naturale Forzata

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi

Depressione nel canale da fumo 12.0 (Pa) (8)

Presenza riflusso dei prodotti della combustione

Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge

| Temperatura Fumi | Temp. Aria comburente | O2 | CO2 | Bacharach | CO corretto | Rendimento (9) di combustione | Rendimento (9) minimo di legge | Modulo termico |
|------------------|-----------------------|-------|--------|-----------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 279.5 °C | 19.0 °C | 3.2 % | 12.7 % | 1.0 | 53.0 (ppm) | 90.2 % | 88.01 % | |

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:

- L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
- La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI (10)

RACCOMANDAZIONI(11)

PRESCRIZIONI (12)

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare Si No

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il 2016/01/01.....

Data del presente controllo 27/04/2017

Orario di arrivo/partenza presso l'impianto

Tecnico che ha effettuato il controllo:

Nome e Cognome

Firma leggibile del tecnico

Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

Bollino Virtuale:
2017/27957



SERAFINI E TOCCHINI s.r.l.