

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Cliente<br>046157 | ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA<br>VIA S.CRISTOFORO 82<br>55013 CAPANNORI/LAMMARI (LU) | Tel. fisso 0583/436326<br>Tel. fisso GAMBASSI 0583/436333<br>Tel. fisso<br>Partita IVA 01052230461 |
| Sede intervento   | 12 C/O ASCIT<br>STRADA PROVINCIALE 32<br>55064 PESCHAGLIA (LU)                      | Tel. fisso 345/6102445<br>Tel. fisso<br>Tel. fisso<br>Email  |

N. Intervento 65991

del 01-04-2025

Tecnico Meschi Simone

Data chiusura 08-04-2025

#### Componenti

| Rif. Est. | Articolo                     | Pos   | Matricola | Costr. | Ubicazione | Tipo intervento | Esito | UM | Qta. | Anomalia                 |
|-----------|------------------------------|-------|-----------|--------|------------|-----------------|-------|----|------|--------------------------|
|           | ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG | 00050 | 15/173296 | 2015   | UFFICIO    | CON.S           | OK    | NR | 1    | estintore da collaudare  |
|           | EST.PORT.POLVERE KG. 6       | 00051 | 16/59944  | 2016   | INGRESSO   | CON.S           | OK    | NR | 1    | estintore da revisionare |
|           | EST.PORT.POLVERE KG. 6       | 00052 | 16/59943  | 2016   | BIDONI     | CON.S           | OK    | NR | 1    | estintore da revisionare |

#### Materiali

Esiti: OK=conforme-ANN=annullato-DIS=dismesso-N.P=non presente-NOOK= non conforme-OKKI=collaudo idranti positivo OKR&C=revisione,collaudo positivo- OKREV=revisione positivo- PRES=positivo con prescrizione- RT=ritirato per lavorazione

#### Note intervento

Firma incaricato della manutenzione




Firma del destinatario