

Cliente 046157	ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA VIA S.CRISTOFORO 82 55013 CAPANNORI/LAMMARI (LU)	Tel. fisso 0583/436326 Tel. fisso GAMBASSI 0583/436333 Tel. fisso Partita IVA 01052230461
Sede intervento	04 C/O ASCIT VIA DELLA FOSSETTA 41/43 55011 ALTOPASCIO (LU)	Tel. fisso 0583/1900718 Tel. fisso Tel. fisso Email

N. Intervento 54659

del 01-02-2025

Tecnico Meschi Simone

Data chiusura 12-02-2025

Componenti

Rif. Est.	Articolo	Pos	Matricola	Costr.	Ubicazione	Tipo intervento	Esito	UM	Qta.	Anomalia
	MANICHETTA IDRANTE UNI 45	00000	22/003		portone laterale	CON.S	OK	NR	1	
	MANICHETTA IDRANTE UNI 45	00000	22/001	2022	portone ingresso piazzale	CON.S	OK	NR	1	
	MANICHETTA IDRANTE UNI 45	00000	22/002	2022	portone laterale	CON.S	OK	NR	1	
	MANICHETTA IDRANTE UNI 45	00000	22/004	2022	portone retro	CON.S	OK	NR	1	
	MANICHETTA IDRANTE UNI 70	00000	18/005	2018	cortile sul retro	CON.S	OK	NR	1	manichetta da collaudare
	MANICHETTA IDRANTE UNI 70	00000			colonnina x idrante 5	CON.S	OK	NR	1	
	MANICHETTA IDRANTE UNI 70	00000			colonnina x idrante 6	CON.S	OK	NR	1	

Cliente 046157	ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA VIA S.CRISTOFORO 82 55013 CAPANNORI/LAMMARI (LU)	Tel. fisso 0583/436326 Tel. fisso GAMBASSI 0583/436333 Tel. fisso Partita IVA 01052230461
Sede intervento	04 C/O ASCIT VIA DELLA FOSSETTA 41/43 55011 ALTOPASCIO (LU)	Tel. fisso 0583/1900718 Tel. fisso Tel. fisso Email

N. Intervento 54659

del 01-02-2025

Tecnico Meschi Simone

Data chiusura 12-02-2025

Rif. Est.	Articolo	Pos	Matricola	Costr.	Ubicazione	Tipo intervento	Esito	UM	Qta.	Anomalia
	MANICHETTA IDRANTE UNI 70	00000	18/006	2018	cortile esterno	CON.S	OK	NR	1	manichetta da collaudare

Materiali

Esiti: OK=conforme-ANN=annullato-DIS=dismesso-N.P=non presente-NOOK= non conforme-OKKI=collaudo idranti positivo OKR&C=revisione,collaudo positivo- OKREV=revisione positivo- PRES=positivo con prescrizione- RT=ritirato per lavorazione

Note intervento



Firma incaricato della manutenzione

 Firma del destinatario

