

Cliente	ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA	Tel. fisso 0583/436326
046157	VIA S.CRISTOFORO 82	Tel. fisso GAMBASSI 0583/436333
	55013 CAPANNORI/LAMMARI (LU)	Tel. fisso
		Partita IVA 01052230461
Sede intervento	04 C/O ASCIT	Tel. fisso 0583/1900718
	VIA DELLA FOSSETTA 41/43	Tel. fisso
	55011 ALTOPASCIO (LU)	Tel. fisso
		Email

N. Intervento 54649

del 01-02-2025

Tecnico Meschi Simone

Data chiusura 12-02-2025

Componenti


Rif. Est.	Articolo	Pos	Matricola	Costr.	Ubicazione	Tipo intervento	Esito	UM	Qta.	Anomalia
	USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA	00000			portone lato cancello ingresso	CON.S	OK	NR	1	
	USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA	00000			portone retro	CON.S	OK	NR	1	
	USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA	00000			portone laterale	CON.S	OK	NR	1	
	USCITA DI SICUREZZA 1 ANTA	00000			portone laterale	CON.S	OK	NR	1	

Materiali

Esiti: OK=conforme-ANN=annullato-DIS=disMESSO-N.P=non presente-NOOK= non conforme-OKKI=collaudo idranti positivo OKR&C=revisione, collaudo positivo- OKREV=revisione positivo- PRES=positivo con prescrizione- RT=ritirato per lavorazione

Note intervento

Firma incaricato della manutenzione


Firma del destinatario

