

Cliente	ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA	Tel. fisso 0583/436326
046157	VIA S.CRISTOFORO 82	Tel. fisso GAMBASSI 0583/436333
	55013 CAPANNORI/LAMMARI (LU)	Tel. fisso
		Partita IVA 01052230461
Sede intervento	09 C/O ASCIT	Tel. fisso 345/6102445
	VIA STIPETI 31	Tel. fisso
	55012 CAPANNORI (LU)	Tel. fisso
		Email

N. Intervento 65987

del 01-04-2025

Tecnico Meschi Simone

Data chiusura 08-04-2025

Componenti

Rif. Est.	Articolo	Pos	Matricola	Costr.	Ubicazione	Tipo intervento	Esito	UM	Qta.	Anomalia
	ESTINTORE PORTATILE CO2 5 KG	00021	25/4347	2014	Q.E. INGRESSO	CON.S	OK	NR	1	
	EST.PORT.POLVERE KG. 6	00022	25/10189	2014	INTERNO	CON.S	OK	NR	1	
	EST.PORT.POLVERE KG. 6	00023	25/9572	2014	INTERNO	CON.S	OK	NR	1	
	EST.PORT.POLVERE KG. 6	00024	25/10193	2014	INTERNO	CON.S	OK	NR	1	
	EST.PORT.POLVERE KG. 6	00025	25/10526	2014	USCITA	CON.S	OK	NR	1	
	EST.PORT.POLVERE KG. 6	00026	25/10037	2014	INTERNO	CON.S	OK	NR	1	
	EST.PORT.POLVERE KG. 6	00027	25/9598	2014	INTERNO	CON.S	OK	NR	1	

Cliente	ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA	Tel. fisso 0583/436326
046157	VIA S.CRISTOFORO 82	Tel. fisso GAMBASSI 0583/436333
	55013 CAPANNORI/LAMMARI (LU)	Tel. fisso
		Partita IVA 01052230461
Sede intervento	09 C/O ASCIT	Tel. fisso 345/6102445
	VIA STIPETI 31	Tel. fisso
	55012 CAPANNORI (LU)	Tel. fisso
		Email

N. Intervento 65987

del 01-04-2025

Tecnico Meschi Simone

Data chiusura 08-04-2025

Rif. Est.	Articolo	Pos	Matricola	Costr.	Ubicazione	Tipo intervento	Esito	UM	Qta.	Anomalia
	EST.PORT.POLVERE KG. 6	00028	25/9583	2014	INGRESSO	CON.S	OK	NR	1	

Materiali

Esiti: OK=conforme-ANN=annullato-DIS=disMESSO-N.P=non presente-NOOK= non conforme-OKKI=collaudo idranti positivo OKR&C=revisione, collaudo positivo- OKREV=revisione positivo- PRES=positivo con prescrizione- RT=ritirato per lavorazione

Note intervento

Firma incaricato della manutenzione




Firma del destinatario

