

**ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA**

**Sede Principale**

VIA S.CRISTOFORO 82 – 55013  
CAPANNORI/LAMMARI(LU)

**Sede Intervento**

VIALE EUROPA 103/105 – 55013Lammari ()

**Tel. principale**

0583/436326

**E-mail**

**Partita IVA**

**Codice Cliente**

046157

**Dettagli Intervento (completo)**

<b>Numero Intervento</b> 90733/	<b>Agente</b> CRECCHI FABIO 040	<b>Tecnico Chiusura</b> Trivella Matteo MTRI	<b>Data Intervento</b> 13/10/2025	<b>Data Chiusura</b> 13/10/2025	<b>Pagamento</b> PA Bonifico bancario 90 gg. f.m.
------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------	---

<b>Riepilogo Articoli</b>	<b>Codice Articolo</b>	<b>Quantità</b>
<b>GRUPPO POMPE</b>	TYGRUPPO	1

<b>Riepilogo Componenti</b>								
<b>GRUPPO POMPE</b> 🔧 retro fabbricato- 1	<b>Tipo int.</b> CONTROLL O TRIMESTRA LE	<b>Costr.</b> 2016	<b>Matricola</b> IDROFOGLIA ENBG32- 200	<b>Rif. Est.</b>	<b>U.M.</b> NR	<b>Q.ta</b> 1	<b>Esito</b> PRES	<b>Anomalie</b> da sostituire quadro elettropompa principale

Esiti: NUOVO = CONFORME (NUOVA UNITA'), OK = CONFORME, OK1 = CONFORME (MA ERRATA DATA REV&COLL), OK2 = OK ( CONFORME IN PREVISIONE DI SOSTITUZIONE), OKKI = CK OK COLLAUDO IDRANTI, OKR&C = CRK OK REVISIONE E COLLAUDO, OKREV = CR OK REVISIONE, PRES = PRES (POSITIVO CON PRESCRIZIONE), RT = RITIRATO PER LAVORAZIONE, NEW = CONFORME PAG (NUOVA UNITA'), ANN = ANNULLATO, ERR = , NO OK = N.C. (NON CONFORME), N.P. = N.P. (NON PRESENTE), DIS = DISMESSO

**Note:**