

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

Sede Principale

VIA S.CRISTOFORO 82 – 55013
CAPANNORI/LAMMARI(LU)

Sede Intervento

VIALE EUROPA 103/105 – 55013Lammari ()

Tel. principale

0583/436326

E-mail

Partita IVA

Codice Cliente

046157

Dettagli Intervento (completo)

Numero Intervento 95617/	Agente CRECCHI FABIO 040	Tecnico Chiusura Meschi Simone MMES	Data Intervento 20/10/2025	Data Chiusura 20/10/2025	Pagamento PA Bonifico bancario 90 gg. f.m.
------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------	---

Riepilogo Articoli	Codice Articolo	Quantità
MANICHETTA IDRANTE UNI 45	TYMAN_UNI45	4

Riepilogo Componenti								
MANICHETTA IDRANTE UNI 45 📍 INGRESSO / ESTERNO- 00001	Tipo int. CON.A CONTROLL O A PERIODICO	Costr. 2016	Matricola	Rif. Est.	U.M. NR	Q.ta 1	Esito	Anomalie
MANICHETTA IDRANTE UNI 45 📍 ESTERNO- 00002	Tipo int. CON.A CONTROLL O A PERIODICO	Costr. 2022	Matricola	Rif. Est.	U.M. NR	Q.ta 1	Esito OK	Anomalie
MANICHETTA IDRANTE UNI 45 📍 USCITA / ESTERNO- 00003	Tipo int. CON.A CONTROLL O A PERIODICO	Costr. 2016	Matricola	Rif. Est.	U.M. NR	Q.ta 1	Esito OK	Anomalie

Dettagli Intervento (completo)

Numero Intervento	Agente	Tecnico Chiusura	Data Intervento	Data Chiusura	Pagamento
95617/	CRECCHI FABIO 040	Meschi Simone MMES	20/10/2025	20/10/2025	PA Bonifico bancario 90 gg. f.m.

MANICHETTA IDRANTE UNI 45 ESTERNO- 00004	Tipo int.	Costr.	Matricola	Rif. Est.	U.M.	Q.ta	Esito	Anomalie
	CON.A CONTROLL O A PERIODICO							
		2022			NR	1	OK	

Esiti: NUOVO = CONFORME (NUOVA UNITA'), OK = CONFORME, OK1 = CONFORME (MA ERRATA DATA REV&COLL), OK2 = OK (CONFORME IN PREVISIONE DI SOSTITUZIONE), OKKI = CK OK COLLAUDO IDRANTI, OKR&C = CRK OK REVISIONE E COLLAUDO, OKREV = CR OK REVISIONE, PRES = PRES (POSITIVO CON PRESCRIZIONE), RT = RITIRATO PER LAVORAZIONE, NEW = CONFORME PAG (NUOVA UNITA'), ANN = ANNULLATO, ERR = ., NO OK = N.C. (NON CONFORME), N.P. = N.P. (NON PRESENTE), DIS = DISMESSO

Note: