



VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 artt. 4, 5, 6, 7)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti
Area Sud
Direttore Ing. R. Della Nina
Sede di Livorno
Via della Bastia, 12
verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it
Matricola 2016/500120-LU

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

periodica

Straordinaria, per:

- verifica periodica con esito negativo
- modifiche sostanziali all'impianto
- richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto STEFANO PARENTI, funzionario dell'AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST, ha proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra sito in VIA DEL PORTO SNC, 55062 CAPANNORI, della ditta ASCIT SPA SERVIZI AMBIENTALI esercente l'attività di SERVIZI AMBIENTALI di cui alla:

Scheda di denuncia

.....

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A) conduttori di terra e di protezione:

CORDA DI RAME IN GP CON SEZIONE DA 16 MMQ; I CONDUTTORI DI PROTEZIONE SONO INGLOBATI NEI MEDESIMI CAVI E PASSIGGI DEI CONDUTTORI ATTIVI E CON UGUAL SEZIONE.

B) connessioni:

MORSETTI, CAPICORDA E BULLONI

C) Dispersori:

PROFILATO A CROCE IN FE/ZN ISPEZIONABILE E SEZIONABILE

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 99.3 - Guida CEI 64-14):

volt-amperometrico

della resistenza dell'anello di guasto
è risultato :

confronto con dispersore avente resistenza trascurabile
 altro

UNICO 6 Ohm

Singoli Dispersori

//

Note:

//



Servizio Sanitario della Toscana

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 art. 4, 5, 6, 7)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti
Area Sud
Direttore Ing. R. Della Nina
Sede di Livorno
Via della Bastia, 12
verifiche.impianti@uslnordovest.toscana.it

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti defezioni che debbono essere eliminate:

SONO INSTALLATI INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFFERENZIALI CON TARATURA FINO A 0.03 A. LE PROVE DI CONTINUITÀ E DI FUNZIONAMENTO DEI DIFFERENZIALI HANNO DATO ESITO POSITIVO.

Esito finale verifica: NEGATIVO POSITIVO

Eventuali osservazioni e/o note:

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Costruttore	Modello	Numero di Serie
HT ITALIA	HT 5080	01078124

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI Il sottoscritto Operatore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest dichiara, ai sensi della normativa vigente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi che

Per presa visione

Il Rappresentante della Ditta

ASCIIT Servizi Ambientali
Soc. Unico - Soc. sogg. a dir. e contr. di Retiando
via S. Cristoforo, 82/55013 Lammiare
Aut. Albo Gest. FI 000831
C.F. P.I. 01052230461
tel. 0583-436311 - F. 0583-436030

Il Funzionario
dell'Azienda USL TNO

Stefano Parenti



Pec. Ind. STEFANO PARENTI
Pec. Elettronico
U.O.C. Verifiche Macchine e Impianti
Area Sud