

Azienda USL 5 di Pisa

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE –
U.O.C. Verifiche Impianti e macchine
Via della Bastia ,12 57122 Livorno
Tel.0586/223568
e-mail direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA

(Art. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462)

VERBALE DI VERIFICA n° 2057-2017

Matricola 2017/500281-LU

Data 31/08/2017

Periodica

Straordinaria, per

- verifica periodica con esito negativo
- modifiche sostanziali all'impianto
- richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto MAURIZIO ROBERTO BELLUOMINI, funzionario dell'Azienda USL TOSCANA NORD-OVEST, hanno proceduto alla verifica dell'impianto di messa a terra del CENTRO DI RACCOLTA ASCIT sito in località PIAGGIONE VIA PROV.LE DI PESCALGLIA , comune PESCALGLIA 55064 (LU) della ditta ASCIT S.P.A esercente attività : RACCOLTA RIFIUTI cui:

alla scheda di denuncia

.....

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

A) conduttori di terra e di protezione:

IN RAME CORDA NUDA E TRECCE ISOLATE FINO A 50 MMQ E DELLA STESSA SEZIONE DEI CONDUTTORI DI FASE INCORPORATI NEI CAVI DI ALIMENTAZIONE

B) connessioni:

CAPICORDA BULLONI E MORSETTI

C) dispersori:

N° 2 PROFILATI A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO

Il valore della resistenza in Ohm, misurata con il metodo (Norme CEI 64-8 e 11-1 – Guida CEI 64-14):

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> volt-amperometrico | <input type="checkbox"/> confronto con dispersore avente resistenza trascurabile |
| <input type="checkbox"/> della resistenza dell'anello di guasto | <input type="checkbox"/> altro |

è risultato: UNICO 2,0 Ohm

Altro:

Note:

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti defezioni che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: NEGATIVO POSITIVO

Eventuali osservazioni e/o note:

IMPIANTO ELETTRICO PROTETTO A VALLE DELLE UNITA' DI MISURA DA INTERRUTTORI AUTOMATICI DI TIPO DIFFERENZIALE ISTANTANEI CON : Idn=0.3 A ; Idn=0.03 A E Idn=0.5 A . LE PROVE DI FUNZIONAMENTO DEGLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI E DI CONTINUITA' HANNO DATO ESITO FAVOREVOLE

N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Costruttore	Modello	Numero di Serie
HT ITALIA	Ht2043	98053289

Per presa visione

Il Rappresentante della Ditta

ASCIT
Servizi Ambientali SpA
Socio unico - Soc. sogg. a dir. e contr. di Retiambiente SpA
Via S. Cristoforo, 82 - 55013 Lammari (LU)
Tel. 0583 436311
Partita IVA 01052230461

Il Funzionario

dell'Azienda USL NORDOVEST

BELLUOMINI MAURIZIO ROBERTO

Azienda USL 5 di Pisa
Dipartimento di Prevenzione - Zona Valdera
U.P. Prevenzione Sicurezza Luoghi Lavoro
(Ing. Maurizio Belluomini)