

Rapporto di Analisi del Near Miss

Dettagli dell'Evento

Tipo di Evento:	Near Miss
Luogo:	Lavaggio Sede
Data:	2025-08-18
Descrizione:	mentre effettuava il lavaggio del mezzo , ha afferrato la maniglia per aprire la battola, essendo già rotta è scivolata schiacciandogli il dito
Conseguenze Potenziali:	schiacciamento dito dipendente

Analisi dei Fattori di Rischio

Categoria	AO
Descrizione	RISCHIO SCHIACCIAMENTO A CAUSA DEL CEDIMENTO DELLA BATTOLA
Problema di Sicurezza	POSSIBILE CAUSA DI INFORTUNIO

Misure Immediate Adottate

CONTROLLARE TUTTE LE BATTOLE DURANTE LA FASE DI MANUTENZIONE MENSILE DEI MEZZI ED EVENTUALMENTE INSERIRE NELLA CHECK LIST DI MANUTENZIONE MENSILE IL CONTROLLO DELLE CERNIERE DELLA BATTOLA POSTERIORE

Azioni di Miglioramento

Descrizione	RIUNIONE CON RESPONSABILE OFFICINA PER VALUTARE L'INSERIMENTO NELLA CHECK LIST DI MANUTENZIONE MENSILE
Tempi di Attuazione	2 MESI
Responsabili	TOMEI GIACOMO

Firme

Operatore

RSPP
