

 Ascit <small>RETIAMBIENTE</small> <small>Sistema QAS</small>	SEGNALAZIONE DI INFORTUNIO O "QUASI INFORTUNIO"	Numero	MOD01PS06
		Rev. 03	22/02/2022
		Pag.1 di 4	

Luogo dell'evento:		LOC. COCOAIO SAN CASSIANO BAGNI DI UCCA	
Ora dell'evento:		7:00	
Accertatore (nome e cognome):		CHIARA BASTIANI	
Tipologia evento:	infortunio	<input checked="" type="checkbox"/> quasi infortunio	
Dipendente coinvolto (nome e cognome, qualifica) se presente:		COTROZZI ZITA	
Altre persone coinvolte (nome e cognome):			
Attrezzature di lavoro:		MINI POKER Q22	
Natura della lesione, se presente:			
Danni materiali, se presenti:		HEZZO ASCIT PARTE POSTERIORE	

Descrizione dei fatti (es. antefatto, dinamica, situazione dopo l'evento, cause concrete): L'OPERATRICE RIFERISCE CHE DURANTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA HA FERMATO IL MEHO DI CUI SOPRA NEVA DISCESA DI UNA CORRE. DICHIARA DI AVER INSERITO IL FRENO A MANO E DI AVER VERIFICATO L'INSERIMENTO DEL FRENO AUSILIARIO. A TAL PUNTO E' SCESA PER RACCOLGERE DEI MASTELLI MA IL SISTEMA DI FRENATA NON HA TENUTO. IL MEHO HA PERCORSO TUTTA LA DISCESA, FINENDO SULLA STRADA PRINCIPALE ANDANDO A SBATTERE CONTRO UN'APE IN SOSTA
--

Rifiuto del ricovero con ambulanza

Firma Lavoratore

Giuseppe Vignola

Data

Firma accertatore

Chiarabastiani

Questo modulo, IN CASO DI INFORTUNIO, deve essere consegnato al Responsabile Risorse Umane e RSPP, IN CASO DI QUASI INFORTUNIO, deve essere consegnato al RS